

公表日付	2022年5月19日
書類番号	SUPAIR_2022_05_001
ページ番号	1/2



安全警告: レスキューブライダル

対象となる製品:

- ・ ダイニーマ製ソロ用レスキューブライダル:商品コード ELESOLODYNEEMA
- ・ ダイニーマ製タンデム用レスキューブライダルY型:商品コード ELEBIY
- ・ ダイニーマ製タンデム用レスキューブライダルH型:商品コード ELEBIH

対象者: 上記のレスキューブライダルを所有している全パイロット

パイロット スクール クラブ ディーラー 修理工場

チェック時期: 次回フライト前に以下のチェックを実施することは必須です。

緊急度	
<input type="checkbox"/>	低
<input type="checkbox"/>	中
<input checked="" type="checkbox"/>	危機的

問題の詳細:

レスキューブライダルに安全縫製が欠如している可能性

事実/所見:

4人のユーザーから彼らの所有するレスキューブライダルに安全縫製が欠如しているとの報告がありました。予防措置として、レスキューブライダルを点検していただくようお願いします。

チェックを実行できる者:

対象となるレスキューブライダルを所有している者全て。

注意: このチェックを実行出来ないと思われる場合は、チェックを実施するためにスップエアーに連絡してリモート(写真あるいはビデオにより)で実行するか、あるいはレスキューブライダルを直接スップエアーへ送り返してください。

チェック手順:

右の写真に示される安全縫製(グレーのミン糸)が存在しているかを確認する必要があります。そのためには、ハーネスとブライダル接続部およびパラシュートとブライダルの接続部にアクセスしなければなりません。


注意:このチェックを実施するためにパラシュートを開傘したりハーネスからブライダルを取り外したりする必要はありません。



問題のないダイニーマ®製ブライダル

明瞭に6本の安全縫製が両端のループそれぞれに存在することを確認する


私のブライダルの両端のループは適合している？



はい

ブライダルを正しくハーネスに収納してチェックは終了。

楽しいフライトを！



いいえ

すぐにブライダルを取り外して隔離し
スップエアーに連絡する。

取り外して隔離する方法:

安全縫製が欠如していることを確認したら、ブライダルを取り外し、二つにカットします(問題のブライダルを間違っ
て再び使用出来ないように)。二つにカットしたブライダルの写真を取ります。その写真を添付してスップエアーにメールで連絡
を取ってください。メールを受信したらすぐに新しい交換用のブライダルを無償でお送りします。あるいは、下記住所宛てに
ブライダルを送り返していただくことも可能です:

SUPAIR SAS service SAV

34 rue Adrastée

74650 Chavanod- France

Tel : +33 4 50 45 75 29 - email : sav@supair.com

この検査の要請が引き起こす可能性のある困難を認識しており、お詫び申し上げます。お客様の安全は私たちの最優先事
項であり、私たちはあなた方のお役に立てるよう全力を尽くします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

The SUPAIR team